

ترمینال‌های بالایی اتصال ولتاژ به کلید
Upper medium voltage terminals

محل قرار گرفتن اهرم برای قطع و وصل سکسیونر ارت
Earth switch control

محل اتصال نشان دهنده ولتاژ
Voltage indication contact

ترمینال‌های پایینی اتصال ولتاژ به کلید
Lower medium voltage terminals


شستی بستن کلید
Close push button

شستی قطع کلید
Trip push button

نشان دهنده ولتاژ
Voltage presence indicator

محل قرار گرفتن اهرم جهت قطع و وصل کلید اصلی
Line switch control

نشان دهنده وضعیت کلید
Switch status indicator



Valve	مقدار	مشخصات عمومی
سطح تحمل عایق		
24		ولتاژ نامی (کیلو ولت)
50	فاز به فاز و فاز به زمین	ولتاژ موثر قبل تحمل عایق با فرکانس قدرت (50 هرتز - ۱ دقیقه) (کیلوولت موثر)
60	بین کنتاکت های باز	
125	فاز به فاز و فاز به زمین	بیشینه ولتاژ ضربه قبل تحمل عایق (1.2/50 میکرو ثانیه) (کیلوولت حداکثر)
145	بین کنتاکت های باز	

تحمل اتصال کوتاه		
630		جریان نامی کلید (آمپر)
20		جریان اتصال کوتاه کلید (کیلو آمپر بر ثانیه)
630		جریان نامی سکسیونر (آمپر)
20		جریان اتصال کوتاه سکسیونر (کیلو آمپر بر ثانیه)

ماکزیمم جریان قابل قطع		
Breaking current جریان قطع		
16		ماکزیمم قدرت قطع در حالت اتصال به ترانسفورماتور بدون بار (آمپر)
16		ماکزیمم قدرت قطع در حالت اتصال به کابل بدون بار (آمپر)
630		ماکزیمم قدرت قطع کلید (آمپر)
25		ماکزیمم قدرت قطع ترکیب کلید - فیوز (کیلو آمپر)

تحمل حرارتی		
-40 C to 70 C	درجه حرارت انبارداری	این محصول باید در محیط خشک و عاری از گرد و غبار با درجه حرارت محدود انبار گردد. با ما مشورت کنید.
-5 C to =40 C	درجه حرارت کارکرد	
contact us	سایر درجه حرارت ها	



مکانیزم عملکرد دوکاره CIT عملکرد کلید اصلی

در این مکانیزم باز و بسته کردن به وسیله اهرم و یا موتور مستقل از سرعت عملکرد بهره بردار انجام می‌گردد.

عملکرد سکسیونر زمین

در این مکانیزم باز و بسته کردن به وسیله اهرم مستقل از سرعت عملکرد بهره بردار انجام می‌گردد.

انرژی عملکرد به وسیله یک فنر فشرده فراهم می‌گردد که هنگام آزاد شدن عمل بستن و یا باز شدن را انجام می‌دهد.

کنتاکت‌های کمکی

◀ کلید اصلی (2N/O+2N/C)

◀ کلید اصلی (2N/O+3N/C) و سکسیونر زمین (1N/O+1N/C)
عملکرد موتوری در صورت درخواست





◀ پوشش مکانیزم (همراه با شماتیک دیاگرام خطی مدار الکتریکی)

► Mechanism Cover (complete with mimic diagram and shutters)



◀ یکنواخت کننده میدان الکتریکی با سبار

► Busbar Field Distributors



◀ یکنواخت کننده میدان الکتریکی یا اتصال سرکابل یا بالای فیوز

► Upper Field Distributors



◀ محل اتصال کابل برای یکنواخت کننده میدان الکتریکی

► Cable Connection For Field Distributor



◀ دسته قطع و وصل کلید

► Operating Handel



◀ گیج نشان دهنده فشار گاز

► Pressure Gauge