

اندازه چهار تراش های ترانسفورماتورها				
ارتفاع(سانتی متر)	عرض (سانتی متر)		طول(سانتی متر)	
۸	x	۱۰	x	۳۷
۸	x	۸	x	۱۱۰
۸	x	۸	x	۱۳۰
۸	x	۱۰	x	۱۴۲
۱۰	x	۱۷	x	۵۵
۱۰	x	۲۱	x	۵۵
۸	x	۸	x	۹۰
۸	x	۸	x	۱۱۰
۸	x	۸	x	۱۳۰
۱۰	x	۱۵	x	۱۳۰
۸	x	۱۰	x	۲۲۰
۲/۵	x	۱۰	x	۲۵۰